(上接2版)

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第四批　2026年6月24日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
17	D3SY202606150017	谷洲镇黄金大道，下雨天排水不畅，直接冲入居民家中，影响居民生活。	邵阳市邵阳县	其他	2026年6月16日，经邵阳县住房和城乡建设局会同谷洲镇人民政府联合调查核实，群众反映情况属实。	属实	处理整改情况：1.对该住户门口的排水管进行更换疏通，实现雨污分流。2.对黄金大道雨水管道进行清理，解决其排水不畅倒灌问题。	无
18	D3SY202606150018	邵东市牛马司镇坡江村精诚砖厂、水井头村盛达砖厂、坡江村合鑫砖厂和九龙岭镇曾家村新丰砖厂共4个砖厂证件不齐，超标排放，污染严重。	邵阳市邵东市	大气	2026年6月16日，经邵阳市生态环境局邵东分局及邵东市自然资源局、邵东市林业局、邵东市市场监督管理局、邵东市应急管理局会同九龙岭镇、牛马司镇人民政府现场调查核实，群众反映情况部分属实，其中“4个砖厂证件不齐”问题部分属实，“超标排放，污染严重”问题部分属实。	部分属实	处理整改情况：1.邵东市自然资源局已启动对湖南省新丰新型建材有限公司涉嫌非法占地的调查处理工作。邵阳市生态环境局邵东分局于2025年10月16日对盛达砖厂超标排放的违法行为进行立案查处。2.目前4家砖厂正按省里的6项标准进行提标升级整改。	无
19	D3SY202606150019	邵东市流泽镇新仁铝业不定期排放污水，导致居民农作物损失，多次反映问题没有得到解决。	邵阳市邵东市	水	2026年6月16日至17日，经邵阳市生态环境局邵东分局、邵东市流泽镇人民政府现场调查核实，该举报情况不属实。 1.关于“不定期排放污水”问题。经查，新仁铝业核心生产工序为铝板轧制加工，无生产工艺直接外排废水。该公司已建设雨污分流系统，含油污水经单独收集后统一引流至专用污水净化池，采用三级油污隔离净化工艺处理后回用于厂区生产循环，不外排。现场检查时，该公司污水收集、处理设施运行正常，未发现违规设置排污口或偷排行为。 2.关于“导致居民农作物损失”问题。经了解，此次信访反映的农作物损失实为邵东市流泽镇六合亭村羊肚菌基地被淹事件。经调查判断，羊肚菌基地被淹的主要原因系水渠承载能力不足、行洪不畅所致。 3.关于“多次反映问题没有得到解决”问题。经邵东市流泽镇人民政府核实，自2026年3月20日以来，信访人先后两次通过12345热线反映羊肚菌基地被淹及相关诉求。流泽镇人民政府均第一时间到场核查，并向信访人反馈调查结论，未发现企业违规排水证据，被淹主因系水渠行洪能力不足。同时，该镇已主动向群众提供具备检测资质的第三方机构联系方式，建议其自行送检，并安排驻村干部跟进相关事宜。	不属实	处理情况：邵东市流泽镇将继续搭建沟通平台，积极推动矛盾化解。	无
20	D3SY202606150020	双清区公安局对面的大众石材，进行大理石加工时，产生的噪声大、灰尘多、污水乱流，对当地居民生活造成影响。	邵阳市双清区	大气、噪声、水	6月16日，经双清区城市管理和综合执法局、邵阳市生态环境局双清分局、双清区市场监督管理局、石桥街道办事处现场核实，该举报问题属实。	属实	处理情况：1.邵阳市生态环境局双清分局委托湖南西南检验检测有限公司对该单位正常生产时产生的颗粒物、噪声进行检测。2.要求企业将在外堆放的石材边角废料及废渣立即清理干净。 整改情况：1.企业已停产整顿。2.待第三方检测机构检测结果出来后再视情况依法依规处理。	无
21	D3SY202606150022	隆回县桃花坪街道江湾社区1至6组部分企业污水未进污水处理厂处理，直排河道，导致地下水被污染，影响居民生活。	邵阳市隆回县	水	2026年6月16日，经隆回高新技术产业开发区、邵阳市生态环境局隆回分局、隆回县住房和城乡建设局、桃花坪街道办事处调查核实，群众反映问题不属实。 1.经查，2025年2月，隆回县工业园委托专业机构湖南大麓科技有限公司就木制品产业园区开展管网专项普查及管网检测，辖区入驻企业与园区市政管网均按照规划及环保要求建设、接驳市政管网，无生产污水直排河道现象。排查中发现的个别企业生活污水混入雨水管网问题，邵阳市生态环境局隆回分局、隆回高新技术产业开发区第一时间已督促相关企业完成整改。目前，园区管网运行规范、分流有序。 2.群众举报疑似排污点位为高新区工业污水处理厂东南角雨水排放口，该排口服务覆盖木制品产业园片区。核查组在社区干部、村民代表见证下实施染料示踪精准溯源，查实片区管网关键节点生产污水均接入污水处理厂提升泵站统一收集处置，没有企业生产污水直排河道情形。核查组在社区干部、村民代表见证下分别对污水处理厂尾水检查井、涉诉雨水管网排放口开展现场采样检测，结果显示：污水处理厂尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准，涉诉雨水排放口水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅴ类标准，区域水质无异常，无污染情况。 3.核查组随机走访江湾社区1至6组常住居民，实地寻访居民饮用水井水质及日常用水情况。村民反映，辖区井水水质清澈，无异味、无浑浊变色等问题，居民饮水、农田灌溉、日常生活用水均正常使用，未发现水质污染影响生活生产的情况。	不属实	无	无
22	D3SY202606150023	双清区石桥街道五十亭村基本农田被强征用于修建私立学校(海谊学校)，包括基本农田在内总占地近10公顷。	邵阳市双清区	生态	2026年6月16日、17日，经双清区自然资源局、区农业农村局、区征收办和石桥街道现场调查核实，该举报问题不属实。 邵阳市海谊中学是全日制民办普通中学。该校整体搬迁2022年6月经邵阳市国土空间规划委员会2022年第二次全体会议审定项目选址及控规调整方案；2025年7月8日，湖南省人民政府下发建设用地批复文件(湘政地〔2025〕0929号)，批准征收集体土地3.7722公顷；2025年7月24日，邵阳市人民政府发布土地征收公告(邵征地告字〔2025〕7号)。2026年，海谊中学合法取得中华人民共和国不动产权证书，编号：2026(湘)邵阳市不动产权第0005493号。该项目严格按照规划红线进行建设，与群众反映的占地近10公顷事实不符。调取2024年度永久基本农田保护图斑比对项目征收红线，项目地块内无永久基本农田，征收及规划建设范围均未占用永久基本农田，批复内2.0581公顷耕地全部为一般耕地，已按省政府批复要求落实耕地占补平衡等法定耕地保护举措，不存在违规占用永久基本农田问题。	不属实	无	无
23	D3SY202606150024	武冈市威溪水库的垃圾未按原计划集中焚烧，导致垃圾分散成多堆且无人管理，部分垃圾被居民自行焚烧，焚烧气味刺鼻，影响居民生活。	邵阳市武冈市	大气	2026年6月16日，武冈市水利局组织威溪水库管理所、邓元泰镇人民政府工作人员，同时联合城步苗族自治县威溪乡人民政府工作人员赶赴现场调查，群众反映问题部分属实。其中“武冈市威溪水库的垃圾未按原计划集中焚烧”不属实；“垃圾分散成多堆且无人管理，部分垃圾被居民自行焚烧，焚烧气味刺鼻，影响居民生活”部分属实。现场排查，未发现私自焚烧垃圾现象，但垃圾中转站内偶尔因垃圾过多，分散成多堆，这种情况下偶尔有居民自行焚烧现象。	部分属实	处理整改情况：1.将威溪垃圾中转站垃圾存放情况纳入每日巡查内容，强化垃圾堆存管理。2.加强与武冈永清环保资源有限公司对接，增加威溪垃圾中转站垃圾清运频次，确保清运及时。	无
24	X3SY202606150001	位于高桥镇大富村1组的新宁县大富建材有限公司(大富砖厂)和位于金石镇棉塘路华庭青城B1栋的新宁县一文建材销售有限公司(大富砖厂实际经营)在生产经营过程中长期存在多项重大环境违法行为：1.污染防治设施长期闲置、不正常运行；2.篡改、干扰自动监测设备，伪造监测数据；3.废气长期超标排放；4.无组织扬尘污染，固体废物随意露天堆放，未规范处置。恳请上级部门对该企业违法行为立案严查，责令停产彻底整改。	邵阳市新宁县	大气、土壤	2026年6月17日，经邵阳市生态环境局新宁分局及新宁县自然资源局、县科技和工业信息化局、县应急管理局、高桥镇人民政府现场调查核实，该举报部分属实。其中“污染防治设施长期闲置、不正常运行”“篡改、干扰自动监测设备，伪造监测数据”“废气长期超标排放”问题不属实，“无组织扬尘污染，固体废物随意露天堆放，未规范处置”中少量原料露天堆放问题属实。	部分属实	处理整改情况：邵阳市生态环境局新宁分局要求企业全面履行污染防治主体责任，常态化运维治污设施，并责令该公司立行立改，对露天堆放的原料进行清运或者覆盖。该公司在当天已对露天堆放的原料覆盖完毕。	无

备注：是否属实包括属实、部分属实、基本属实、不属实4种情形。

俯身拾微光　用心护成长

——记新邵县陈家坊镇田里完全小学教师孙咏辉

邵阳日报记者　阳恬甜

在新邵县陈家坊镇田里完全小学，孙咏辉的身影总是静静穿行在教室的角落。自扎根乡镇教育一线以来，她兼任班主任已整整8年。她说，教育从来不是追逐耀眼的光芒，而是俯身探寻那些被忽略的微光。

孙咏辉曾接手一个语文基础薄弱的班级。起初，她频繁点名“逼”学生开口，以为这样能帮他们突破自我。然而换来的却是更深的封闭——有人把头埋得更低，有人甚至不愿翻开课本。孙咏辉没有气馁。她静心反思，及时调整方式：从最基础的生字词、短句朗读起步，蹲下身子陪伴学生共读。哪怕孩子只是清晰念出一个词，她也立刻给予肯定。渐渐地，越来越多学生主动举起手，即便声音颤抖、偶尔卡顿，也愿尝试表达。那些微小的突破，正是勇气发芽的模样。

比较是成长的枷锁。孙咏辉曾一度陷入“横向对比”的误区，动辄以“隔壁班表现更优”来衡量学生。一位资深教师点醒了她：“比较只会折断翅膀，不会助力飞翔。”这句话如醍醐灌顶。从此，她将目光聚焦于每个学生的个体进步：听写全对了，主动朗读了，作文里有一句真诚的表达……这些细微的闪光点都被她一一放大。学生的抵触情绪渐渐消散，主动求学的眼神重新焕发光亮。

信任是教育的基石，更是孩子前行的翅膀。班上有个叫小涛的男孩，因说话结巴被同学哄笑，从此闭口不言，语文成绩一落千丈。为帮他重拾信心，孙咏辉每天放学后单独陪他练习，从字词到短文，耐心等候，从不打断。随着时间的推移，小涛的说话节奏逐渐稳定，眼神中的躲闪也逐渐减少。终于，那个改变的时刻来了——课堂上，小涛主动举手要求朗读课文。教室里安静极了，所有同学都在认真倾听。当他读完最后一个字时，掌声从四面八方涌来。那一刻，小涛彻底走出了阴影，从角落走向了台前。

教育的真谛，不在于培养多少耀眼的星，而在于守护每一束独特的微光。8年来，孙咏辉用耐心化解胆怯，用包容替代比较，用信任滋养成长。让角落的微光被看见，让成长的勇气不缺席——这，便是教育最动人的模样。

(上接1版)

新政出台后，市民张先生在了解政策细节后，第一时间前往市政务服务中心公积金窗口提交申请。窗口工作人员全程跟进、专人对接，高效完成资料核查、抵押登记、贷款审批、放款发放等全流程服务，实现业务快速办结。张先生对公积金便民举措给予充分肯定，表示住房公积金装修贷款利率低、手续简、效率高，切实解决了家庭装修的资金难题。

首笔装修贷款的成功发放，体现了市住房公积金管理中心在政策执行与服务衔接上的协同成效。下一步，市住房公积金管理中心将持续完善业务流程、提升服务效能、加强新政宣传普及力度，进一步扩大政策受益面，助力更多缴存职工改善居住条件，实现安居宜居梦。

电话办理 在线刊登
本报广告刊出联系电话
证件遗失、公告、声明、启事等分类广告
咨询与监督电话：0739-5322630

遗失启事

▲周彦华(4305221967××××0015)遗失残疾军人证，残疾军人证编号：湘军E017224，声明作废。

▲邵阳县万犇农业科技发展有限公司(统一社会信用代码：91430523MABUXAY08P)遗失营业执照正、副本、公章、财务专用章、及雷青美私章各一枚，公章编号：43052310008868，财务专用章编号：43052310008869，声明作废。

▲邵阳市大祥区跑得快早餐店遗失营业执照副本，统一社会信用代码：92430503MA7C4U2B7Q，注册日期：2021年10月25日，声明作废。

▲中国共产党邵阳市委员会党校机关委员会遗失开户许可证，编号：551000306542，核准号：Z5550000233902，开户银行：中国建设银行邵阳戴家坪支行，声明作废。

▲邵东市乡村振兴局遗失开户许可证，核准号：J5551001604102，开户银行：中国农业银行股份有限公司邵东市支行，账号：18331901040012675，声明作废。

邵东代办处

▲余毛军遗失残疾证，残疾证号：43052119690520707052，声明作废。

▲何建新遗失残疾证，残疾证号：43052119740908403762，声明作废。